

Erledigt

OS X Yosemite und R9 290X

Beitrag von „MokkaSchnalle“ vom 8. Juli 2014, 13:31

Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.

Installiere gerade OS X 10.9.0 inkl. Clover nochmal neu.

Wie heißen denn die Framebuffer beim AMD8000Controller?
(Findet man in OS X 10.10)

Die aus AMD7000 gehen ja denk ich mal nicht!?

Grüße, Apple2403

Edit:

So, habe jetzt Mavericks erfolgreich mit der 290X installiert.

Den AMD Hawaii Treiber für Mavericks (10.9.X) habe ich hier hochgeladen:

[Download](#)

Es ist ein Installationspaket, dass die AMDxxxxController.kext durch die neueren Versionen aus Yosemite ersetzt.

Wie immer läuft nicht alles perfekt:

1. Nach dem Apfel-Logo flackert der Bildschirm, alle 5 Sekunden lässt sich etwas erkennen. Das Problem ist erst weg, wenn ich das DVI-Kabel aus der Grafikkarte ziehe, und wieder einstecke.

2. Wenn ich im System-Profiler auf "PCI-Karten" gehe, steht dort "Es wurden keine PCI-Karten installiert". Wie finde ich jetzt den Framebuffer heraus?

Im Menü "Grafik/Monitore" ist alles richtig: AMD Radeon HD 8xxx, VRAM: 4096MB, Hardware ID: 0x67b0

Grüße, Apple2403