

Hackintosh Installation überhaupt möglich

Beitrag von „Griven“ vom 23. Januar 2012, 23:22

Mac OS ist da eine kleine Mimose wenn es um die S-ATA Ports geht bei ICH-9 Chipsätzen will es seine Bootplatte auf dem ersten S-ATA Port haben sonst ist es beleidigt und weigert sich das LW zu finden (Still waiting) hier einfach mal umstecken, musst halt gucken welcher der 4 Ports auf dem Board der erste ist. normal sind die beschriftet...