

Erledigt

Problem (PCI Configuration Beginn)

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 12. Juli 2014, 16:38

Doch mehrere Lösungsmöglichkeiten ,zu npci=0x2000 noch PCIRootUID=1 oder 0 und GraphicsEnabler=No oder Yes. Evtl die Karte mal in einen anderen Slot im PC stecken. Evtl mal ein Rollback der IOPCIFamily.kext und AppleACPIPlatform.kext von Mavericks .