

Fire wire port lost after multiple reboot

Beitrag von „OMWO“ vom 25. Januar 2012, 11:15

Hallo,

Es gab schon auf diese Computer OSX und der Firewire Schnistelle hat schon mehrere Mal funktioniert.

Aber, ich habe plug ins software für Logic installiert und ein restart würde gefragt von OSX um zu diese software im betrieb bringen.

Nach dem reboot, mein USB Tastatüre und Mouse würde nicht mehr erkennt.

Ich habe wieder verschiedene restart gemacht ohne Erfolgt.

Danach habe ich gedacht die USB port zu tauschen und meine Tastatüre / erkennt würde. Aber der Firewire port würde verloren.

Dr Ukeman hat mir etwas schon vorgeschlagen mit dem original OSX CD aber die Info würde gelöscht und jetzt ich weiss was tun. Er hat etwas gesagt wegen die Ktext... Ich habe meine Hackintosh schon mehr als ein Jahr und ich habe alles vergessen.

hast du das Rollback auf die alten Kexte gemacht?

Wie kann ich das tun?

Der System hat immer sehr gut funktioniert bis jetzt und ich musste nicht mehr in die Technisch Thema "gehen".

Vielen dank für ihre Hilfe und entschuldigung für meine Schleche Deutsch.

f