

# **HowTo Hackintosh: MSI Wind U100 auf Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 mit Update auf 10.6.8**

**Beitrag von „hintzsche“ vom 27. Januar 2012, 03:11**

Also ich hab ein wind u100 und habe es nach der anleitung gemacht und quartz extreme läuft bei mir einfach nicht.

Chipsatz-Modell: GMA 950

Typ: GPU

Bus: Integriert

VRAM (gesamt): 64 MB gemeinsamer Systemspeicher

Hersteller: Intel (0x8086)

Geräte-ID: 0x27ae

Versions-ID: 0x0003