

Erledigt

RebootLoop AMD FX 8350 / FX990 Extreme 3 - Mavericks 10.9.0

Beitrag von „tuxie“ vom 25. Juli 2014, 13:37

Hallo Zusammen, danke für eure zahlreichen Antworten und den Tips, Ich habe festgestellt das es am AMD7000Controller.kext liegt.

Ich nutze ja die AMD HD 7770, die sollte ja "normalerweise" ohne gepachten Kext funktionieren, oder?

Folgender Ablauf:

- Installation mit MyHack erstellten OS 10.9 keine Probleme (ApplePolicyControl.kext und AppleTyMCEDriver.kext mit myhack entfernt)
- Installation von Sound und Ethernet ohne Probleme (Envy24PCIAudioDriver.kext und AppleBCM5701Ethernet.kext)
- Als Kernel nutze ich den BSA_R9

Das System läuft ohne jegliche Probleme und ist stabil.

Wenn ich jetzt (egal ob als Update oder Installation) 10.9.2 oder 10.9.4 durchführe bekomme ich einen "weißen Bildschirm mit Tornado".

Der Safemode funktioniert.

Wenn ich versuche die AMD7000Controller.kext von 10.9 zu nutzen startet das System zwar normal aber die Grafikkarte wird nicht mehr erkannt wie im Bild oben gepostet.

Dazu die erste Frage, muss ich zwangsläufig die System.kext und Sandbox.kext aus 10.9 zurückspielen?, wenn das System auch so läuft?

Übrigens tritt dieses Problem sowohl bei "myhack" erstellten wie "unibeast" erstellten System auf.

Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende.