

Erledigt

USB 3.0 Port erkennt keine Geräte

Beitrag von „luki13“ vom 26. Juli 2014, 12:10

Guten Tag,

ich habe gerade einen Hackintosh Laptop mit Yosemite neu installiert, läuft auch sehr gut. Die alten .kext Dateien funktionieren auch.

Nur der USB 3.0 Port erkennt USB Geräte nur beim Booten, danach, wenn man sie wechselt werden sie nicht mehr angezeigt.

Im Systembericht wird aber ein USB 3.0 Hi-Speed Bus und ein SuperSpeed-Bus angezeigt die mit dem GenericUSBXHCI Treiber laufen.

Woran kann das liegen und wie bekomme ich das wieder hin? Unter Mavericks lief alles prima.

Danke für eure Hilfe 😊

Mit freundlichen Grüßen

luki13