

Erledigt

## Z97X-UD5H USB3.0 Probleme

Beitrag von „DjMagic76“ vom 19. August 2014, 21:22

Hallo al6042.

Mein System läuft im reinen Uefi modus.

CSM ist von anfang an abgeschaltet und auch die Platten wurden von Windows in GUID Formatiert.

Laut Gigabyte sei es ein anzeigefehler von allen Programmen.

Ich frage deshalb da meine USB3.0 Frontanschlüsse nur sehr mäßige Übertragungsraten bringen zwischen 30-40 mb/s

was ja eher für USB2 geschwindigkeit spricht.

Das USB3.0 Pannel ist in ordnung.

Habe es mit einem anderen Pannel getestet, sowie mit einem anderen Mainboard läuft es ohne Probleme.

Gruß Felix

Edit:

Problem Gelöst. Das Bios hat wohl beim flashen irgendwas nicht richtig gemacht

**Vote for Close!**

Nach cmos clear und erneutem flash läuft alles richtig.

