

# Anleitung für Gigabyte Z97-UD5H mit Ozmosis

Beitrag von „svenmac“ vom 2. August 2014, 17:02

Bios-Einstellungen bitte wie folgt vornehmen:

<http://hackintosh-forum.de/index.php?entryID=280#profileContent>

Dann ist das ein Mainboard mit 97er Chipsatz, es kann sein das hier das PM da noch nicht funktioniert, oder unzuverlässig ist.

Da gibt es wohl bald wieder ein Update für Mavericks und vielleicht wird da die eine oder andere Sache erledigt sein:

<http://hackintosh-forum.de/index.php?highlight=mavericks+update>