

Erledigt

## Handoff Erfahrung

**Beitrag von „smedds“ vom 3. August 2014, 16:04**

Ich habe gestern noch ein bisschen auf aliExpress rumgesuft, es gibt noch andere Karten als die von OSXwifi. Was mir dabei aufgefallen ist: alle brauchen für das Bluetooth den Strom vom USB. Wenn man nach der PCIe x1 Spezifikation googelt merkt man dass es die Pinbelegung USB\_D-, USB\_D+ nicht gibt, wahrscheinlich liegt da der Fehler?

EDIT: Du kannst wenn du magst mal versuchen USB\_D- und USB\_D+ von der Karte direkt an den USB am Mainbord hängen an Data 2+ und Data 2- hier siehst du den Anschluss: <http://www.wiemachtman.de/home...inbelegung-mainboard.html>. Auf dem Bild von OSXwifi kann man erkennen dass auf dem USB Stecker diese 2 Pins belegt sind. Ich übernehme aber keine Haftung!

EDIT: Nein kann nur Data 2+ - sein.

EDIT2: Oder auch egal wie Thomaso66 grade erklärt hat, einfach nicht mischen