

Erledigt

## **Gigabyte GeForce GTX 760 WindForce Installation**

**Beitrag von „Felix“ vom 6. August 2014, 13:02**

Ich hab im bios jetzt alle steckplätze durch keiner funktioniert. Im mainboard buch steht, dass es pcie 2 slot ist geht aber auch nicht. Wenn ich die interne abschalte bekomme ich ja kein bild mehr also kann ich auch das bios nicht mehr sehen und was umstellen.