

Ethernet fehlt nach Snow Leopard 10.6.8 Upgrade

Beitrag von „mirzahat“ vom 31. Januar 2012, 09:36

die Modelldaten sind vor dem Update...

Hier also das System info:

Hardware Overview:

Model Name: iMac

Model Identifier: iMac8,1

Processor Name: Intel Core 2 Duo

Processor Speed: 1.6 GHz

Number Of Processors: 1

Total Number Of Cores: 2

L2 Cache: 512
KB

Memory: 2.5
GB

Bus Speed: 800

MHz

Boot ROM Version: IM81.00C1.B00

SMC Version (system): 1.30f3

Serial Number (system): SOMESRLNMBR

Hardware UUID: 60DB1DAF-E783-5065-AAE5-CE277CA64978