

Erledigt

H77M Freezes wenn USB Stick gesteckt wird / Bei Ausschalten Neustart

Beitrag von „r0ter0ktober“ vom 8. August 2014, 13:17

Hallo!

ich habe auf mienem Board das .894m Ozmosis, seit dem habe ich oben beschriebene Probleme. Ich habe das Bios schon erneut geflasht - ohne Änderung.

Ich muss dazu sagen, dass ich den SMBios vorher Manuell angepasst habe, da anscheinend mein NVRAM nicht beschreibbar ist und es nachträglich nicht ging.

Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

Grüße