

Erledigt

Kann den Sound-Kext nicht installieren

Beitrag von „svenmac“ vom 9. August 2014, 11:31

in der Ozmosis-Bios Datenbank, gibt es mehrere Bios Versionen mit Ozmosis 894m. Probiere doch einfach mal durch welche davon sich flashen lässt. Vielleicht ist eine dieser ja nicht Hundert Prozentig. Thomaso66 der die Bios-Dateien erstellt hat nicht jedewede Hardware um die alle zu testen, es wäre gut wenn Du sagen könntest welche Datei genau dieses Problem bei Dir verursacht. So kann Thomaso66 da nochmal drüber schauen und/oder die entsprechende Version aus der Datenbank raus nehmen.

Dank DualBios kannst Du auch soweit nichts kaputt machen