

Erledigt

Mavericks mit Intel Pentium G3220 läuft 1a, aber....

Beitrag von „dolistad“ vom 9. August 2014, 22:22

Nach langem hin und her habe ich es geschafft Mavericks 10.9.4 auf einem Asus H81I-Plus (mini-itx 16GB ohne Grafikkarte)

mit einem Intel Pentium G3220 zum Laufen zu bringen.

Ich habe in Clover folgendes eingetragen und das Problem mit "**XCPM:Registered**" umgegangen.

```
<key>FakeCPUID</key>  
<string>0x0106E0</string>
```

Mein System zeigt es mir

Modellname: Mac Pro
Modell-Identifizierung: MacPro3,1
Prozessortyp: Intel Core i5
Prozessorgeschwindigkeit: 3,00 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtanzahl der Kerne: 2
L2-Cache (pro Kern): 256 KB
L3-Cache: 3 MB
Speicher: 16 GB
Busgeschwindigkeit: 400 MHz

Einen kleine Wusch hätte ich noch.
Die CPU schaltet nicht in Sparmodus.

Die "Aktivitätsanzeige" zeigt mit CPU Belastung 2 bis 5%
Mit HardwareMonitor beobachte ich CPU Frequenz.
Die Werte bewegen sich zwischen 2,7GHz und 3,00 GHz.
Es ist also nicht so wie bei Windows.

Bei Windows auf der CPU habe ich zwischen 700MHz und 3,00GHz.
Wenn ich auf diesem Mainboard mein i7 4770K einsetzte
habe ich sofort besseres Verhalten.
Der i7 4700K hat dann ca. 1000 MHz.

Hat jemand BITTE eine Idee. Mein Windows und OSX 10.9.4
laufen beide super gut auf diesem Mainboard.
Selbst für die Grafik des Pentiums habe ich einen brauchbaren kext.
Habe sonst keine Probleme.
Aber 2,7GHz ist ziemlich viel auf dauer.
Der Rechner bleibt nicht wirklich kühl.



Danke für jeder Hilfe.