

Erledigt

HP nx9420

Beitrag von „Baron Samedi“ vom 11. August 2014, 18:06

Eigentlich bin ich nicht der Typ, der schnell aufgibt.

Ich habe also im Blos bei "Dualcore-Prozessor" auf "Deaktiviert" gestellt und den "Festplatten Übersetzungsmkodus" geändert (es gibt nur zwei Einstellmöglichkeiten, die jeweilige Einstellung beim "Festplatten Übersetzungsmkodus" ändert jedoch nichts). Mittels iBoot-Legacy-CD und OSX-SL-DVD erscheint zunächst das Apfel-Logo und nach einiger Zeit wird der Bildschirm dunkel bzw. er flackert hin und wieder, das DVD-Laufwerk arbeitet mit Pausen aber noch weiter. Dann allerdings ist Ruhe. Nach 20 Minuten ohne irgend eine Reaktion habe ich es abgebrochen.

Mit -v habe ich zwischendurch folgenden Bildschirm, bevor er dann irgendwann dunkel wird bzw. flackert:

Offensichtlich ist das NVRAM nicht beschreibbar, was problematisch ist.

Mir missfällt der Gedanke, dass da nichts zu machen ist. Wie gesagt, so schnell gebe ich nicht auf. Ich werde auf jeden Fall weiter herum probieren, da mir dieser Laptop insbesondere wegen seines 17"-Bildschirms gefällt und er nach all der Zeit immer noch seine Dienste tut (ich musste mir bisher nur ein neues Netzteil kaufen. Das alte hat vor zwei Jahren Flammen geschlagen 😄).

Meine weiteren Versuche werde ich mitteilen (oder ggf. weiß ja noch jemand Rat?).