

Erledigt

Mavericks bootet nicht auf Intel NUC

Beitrag von „lhanke28“ vom 13. August 2014, 12:33

Also, ich habe das Schwestermodell DC3217BY mit der neusten Biosversion am Laufen (10.9.4). Installiert habe ich allerdings mit einem gecloverten Diskmaker-X Stick. Ja, und ich habe mir die passende DSDT.aml vorher besorgt und nach /EFI/Clover/ACPI kopiert, sowohl nach original als auch nach patched. Kann aber jetzt nicht sagen, ob das an dieser Stelle schon Pflicht ist. Dann natürlich noch die fakesmc bei den Kexten nicht vergessen. Ob gepatchtes Powermanagement überhaupt erforderlich war/ist, muss ich zu Hause nachschauen (wo ich jetzt nicht bin). Und die Systemdefinition ... MacPro3,1 ist hier wohl nicht die beste Wahl. Mit MacMini6,1 oder iMac13,1 wird die Sache bei diesem Board mit Sicherheit geschmeidiger. Ich stelle bei Bedarf heute abend auch gerne was dazu auf meinen FTP-Server nur mit Chimera/Chameleon fange ich jetzt bei diesem Board nicht an zu spielen.