

Erledigt

Kein Trim ?

Beitrag von „gummifisch“ vom 17. August 2014, 12:32

Hallo,
hab mir gestern eine SanDisk SSD "SDSSDHP256G" zugelegt und in dem Zuge gleich ein clean Install von 10.9.4 gemacht.

Nur alle Versuche Trim zu aktivieren scheitern.
Probiert habe ich Multibeast, Trim Enabler Tool und händisch,
jedoch wir nie Trim enabled im Systembericht angezeigt.

Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass neuere SSD's Trim bereits im Controller integriert haben, kann das daran liegen?

Es ist der Desktop nicht der Läppi.

Gruß
Gummifisch