

**Erledigt**

# Yosemite mit HD4600 - Kernel Panic AppleIntelFramebuffer - ohne Monitor gehts!

**Beitrag von „Crashman“ vom 20. August 2014, 11:01**

Moin!

Ich bin seit einigen Tagen daran gescheitert YOSEMITE Public Beta auf meinem System zu installieren. Mavericks läuft spitzenmäßig mit OZMOSIS, aber Yosemite schmierte immer bei ca. 50% Ladebalken - wenn er versucht hat das Display zu initiieren - ab. Es gab dann eine Kernel Panic im Modul AppleIntelFramebuffer.kext.

Mein Monitor ist über DP an die interne HD4600 angeschlossen.

Jetzt habe ich gelesen, dass man den Monitor abklemmen soll. Tatsächlich, abklemmen - Ladevorgang abwarten - nach 2 Minuten wieder einstecken und es geht. Bin gespannt, was jetzt nach der Installation passiert.

Hatte noch jemand dieses Problem und hat es evt. beheben können?

Grüße,  
Sebastian