

Erledigt

Kein Trim ?

Beitrag von „gummifisch“ vom 20. August 2014, 17:03

Laut Spezifikation unterstützt der ICH7 kein AHCI.
SATA braucht kein AHCI, aber AHCI braucht SATA.
Bei Compatible im Bios wird die SATA-Platte als IDE gehändelt,
bei Enhanced als SATA.
Da Trim nach dem ICH7 Controller erfunden wurde kann er wohl kaum den
Trim Befehl weitergeben.

Das ist, nach dem was ich gelesen habe, meine Erkenntnis.
(Ob Sie richtig ist, sehen sie wenn das Licht angeht)

Mich würde mal interessieren, ob hier noch jemand ein ICH7 Board mit einer SSD am laufen hat
und
wenn was im Systembericht steht.