

Erledigt

Kein Trim ?

Beitrag von „M4RWiN“ vom 20. August 2014, 17:12

Mein Mainboard ist der Nachfolger von deinem und hat auch den ICH7 Controller. Und ich habe die Platten als AHCI mit "Enhanced" laufen, ohne irgendwelche Probleme. Dementsprechend sollte es eigentlich funktionieren. Eine SSD habe ich aber nicht im Einsatz.