

Erledigt

Kein Trim ?

Beitrag von „lhanke28“ vom 21. August 2014, 00:15

Man lernt nie aus 😊 Danke für den Screenshot. Nun werde ich auf meinem GA-EP31-DS3L doch gleich mal 10.9.4 hochfahren. Kann sein, ich hatte bei meiner Recherche was auf den Augen.

CreazyCreator: Der Gerätebaum ist auch bei mir unvollständig (beim internen Controller) und keine Spur von AHCI und damit auch kein Trim. M4RWIN hat damit recht, nicht alle ICH7 Boards können es oder man kann das mit der DSDT hinbekommen. Das glaube ich aber nicht so richtig.