

Erledigt

Kein Trim ?

Beitrag von „lhanke28“ vom 21. August 2014, 16:41

1. Ich hatte geschrieben AHCI mit DSDT wurde diskutiert (in einem engl. Forum). Hat sich aber als Schwachsinn heraus gestellt, denn wenn die Hardware etwas nicht kann ...
2. Der Screenshot hat zu Missverständnissen geführt, weil er mit dem ICH 7 Chipsatz nichts zu tun hat. AHCI mit ICH7 geht nicht. Mit einer richtig angepassten DSDT gelingt es bestenfalls die SATA Gerätestruktur richtig darzustellen, was aber eher eine kosmetische Korrektur ist.
3. Wenn wegen SSD-Einsatz bei solchen Boards Trim benötigt wird, ist ein zusätzlicher (bootfähiger!) SATA Controller unbedingt empfehlenswert. Gerne kann ich auch mit einer PM helfen, werde aber auch gerne eine Tabelle der von mir erworbenen Teile und den Testergebnissen in diesem Forum veröffentlichen, um die Entscheidung zur Anschaffung zu erleichtern. Dazu muss ich die anderen allerdings erst mal alle testen.