

Erledigt

Asus Z9PE-W8 USB3 funktioniert nicht

Beitrag von „TuRock“ vom 1. September 2014, 18:16

Okay, so wie ich das sehe ist bei dir ASM1042 Chipsatz verbaut!

Du kannst es mit Multibeast versuchen s.Bild, oder installierst die Treiber aus dem Ordner s.Anhang!

Leider wird bei dir USB 3.0 nicht als solches erkannt, eigentlich sollte "USB 3.0-SuperSpeed-Bus" dran stehen s.Bild2!