

# Ethernet fehlt nach Snow Leopard 10.6.8 Upgrade

Beitrag von „al6042“ vom 7. Februar 2012, 06:31

Guten Morgen,

da es sich um eine Realtek 8168/8169 Netzwerkkarte handelt, würde ich dir vorschlagen das Paket von Lnx2Mac zu installieren...

[Lnx2Mac's Realtek RTL81xx Driver](#)

Weitere Infos gibt es auf seiner [Website](#)

Viel Erfolg