

Erledigt

Mit neuem ram und cpu stürzt der rechner ab

Beitrag von „Daniel20VT“ vom 5. September 2014, 11:43

Vcore geht bei dem bord ja nicht das bios zeigt mit ne vcore von 1,25V an

Nicht das der 2. kern ein weg hat

Vil sollte ich mal dem fsb auf 99 o 101Mhz setzen

Die temp liegt bei 61Grad bei prime