

Erledigt

FPS Drops

Beitrag von „thomaso66“ vom 12. September 2014, 16:52

EIST/Speedstep im Bios aus schalten. (erweiterte Prozessor Einstellungen.) Nicht das sich das BIOS mit OSX da ins Gehege kommt was bei z77er Boards doch häufiger auftritt.