

Erledigt

Fine tuning letzt Kleine Fehler

Beitrag von „Griven“ vom 13. September 2014, 21:41

Schau mal ins Audio/Midi setup und guck welche Samplingraten da für die Ausgänge eingestellt sind oft steht da Unsinn drin (viel zu hohe Werte) was dann zu den beschriebenen Aussetzern führen kann. Ein weiteres Problem könnte die Synchronisation der Prozessorkerne um auszuschließen, dass es daran liegt kannst Du testweise mal mit dem Flag cpus=1 booten. Kommt es mit dem Flag zu keinen Aussetzern mehr beim Sound liegt es an nicht gut synchronisierten Kernen (Eigentlich kümmert sich der Bootloader darum).