

Erledigt

Kein Ton nach sleep

Beitrag von „fblaese“ vom 18. September 2014, 20:50

Habs grade eben noch einmal ausprobiert. Genau das selbe Problem tritt bei mir (ALC898) ebenfalls auf, egal ob HDAEnabler.kext oder HDAEnabler Chamealeon Module.

Lösung für mich war, eine alte patched AppleHDA zu nutzen.

Wie alt genau, kann ich dir aktuell nicht sagen, ich hab jedenfalls die aus MultiBeast 6.1.0 und die funktioniert.