

Erledigt Problem mit 1479 BIOS

Beitrag von „thomaso66“ vom 21. September 2014, 13:04

Probier mal folgendes aus

Stell mal die Interne GK auf 32/64 MB (ohne GTX) wenn das nicht geht

GK auf 32/64 und GTX in Slot 2 wenn das nicht will

GTX in Slot 2