

Erledigt

Mavericks mit Intel Pentium G3220 läuft 1a, aber....

Beitrag von „DoeJohn“ vom 27. September 2014, 13:48

Falls im Bios vorhanden, deaktiviere EIST (Mac OS X regelt die CPU per Software)! Dann das Tool Intel Power Gadget installieren und schauen, wie sich die CPU verhält, ob Speedstep funktioniert!

Und wie Hobbit schon geschrieben hat: :hware: