

**Erledigt**

## **Grundsatzfragen Hardware**

**Beitrag von „Logan“ vom 30. September 2014, 13:23**

nochmal eine Wasserstandsmeldung meinerseits:

Ich habe komplett nochmal von vorne begonnen, habe diesmal aber statt myHack Unibeast benutzt. Das Ruhezustands-/Ausschaltproblem schien auf den ersten Blick weiterhin zu bestehen, hat sich aber nach einigen Neustarts/ hartem Ausschalten von allein erledigt (!?).

Ich Honk hatte den Unibeast-Stick allerdings mit 10.9.0 erstellt. Also nochmals komplettes Backup erstellt, Mut gesammelt, 10.9.5 Combo-Update installiert, Multibeast laufen lassen und voilà: gleiches Verhalten bei Ruhezustand und Ausschalten, hat sich aber auch hier wieder von selbst eingekriegt.

Danach hatte ich noch das Problem, dass nach dem Aufwachen aus dem jetzt funktionierenden Ruhezustand kein Audio mehr vorhanden war. Nach einiger Recherche habe ich nur den Audiotreiber von einer alten Multibeast-Version (6.1) installiert, das hat den Fehler behoben.

Fazit:

- Momentan läuft alles (ist noch nicht alles getestet...)
- myHack und Multibeast=keine gute Kombi

Danke nochmal an alle Helfer!

[kann dann erstmal geschlossen werden]