

**Erledigt**

## GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „thommel“ vom 30. September 2014, 20:41

[Hobbit](#),

habe nun einige Sachen probiert mit verschiedenen Versionen MultiBeast, habe auch den HDA kext aus meiner Mavericks Installation probiert, immer mit dem Ergebnis das Yosemite die Kext als nicht signiert betrachtet.

AppleGraphicsControl	100.14.02	08.09.14 14:11	Ja	Apple
AppleHDA	2.5.3-toledaALC885	18.12.13 04:31	Ja	Unbekannt
AppleHDAController	2.5.3	18.12.13 04:31	Ja	Unbekannt
AppleHDAHardwareConfigDriver	2.5.3-toledaALC	18.12.13 04:31	Ja	Unbekannt
AppleHIDKeyboard	175.5	08.09.14 13:38	Nein	Apple

### AppleHDA:

Version: 2.5.3-toledaALC885  
Zuletzt geändert: 18.12.13 04:31  
Paket-ID: com.apple.driver.AppleHDA  
Geladen: Ja  
Informationen: 2.5.3fc1, Copyright Apple Inc. 2005-2013  
Erhalten von: Unbekannt  
Art: Intel  
Architekturen: x86\_64  
64-Bit (Intel): Ja  
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext  
Kext-Version: 2.5.3fc1  
Lade-Adresse: 18446743521842700000  
Ladbar: Nein  
Fehler bei der Unterschriftenvalidierung: Kext signature validation error code -67030  
Abhängigkeiten: Erfüllt  
Signiert von: Unbekannt

TuRock schrieb "Leute die Audio Treiber aus Mavericks funktionieren nicht unter Yosemite, da hat sich die LayoutID verändert!!!"

Siehe folgenden Link

<http://hackintosh-forum.de/ind...&postID=128808#post128808>

Was muss nun angepasst werden, die DSDT oder der Kext?

Viele Grüße  
Thomas