

Erledigt

GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „Griven“ vom 1. Oktober 2014, 23:15

Ist eigentlich merkwürdig. Ich fahre hier ja auch ein GA Board allerdings mit dem dem ALC887 inkl. DSDT Patch und der ist unter Yosemite sofort da. Ich nutze die gepackte AppleHDA aus Multibeast 6.0.1 und das läuft ohne jedes Murren...