

Erledigt

Intel HD 4600 (i7 4790k) und Yosemite PB 4

Beitrag von „fermolino“ vom 2. Oktober 2014, 23:29

Hallo,

danke für die Antwort.

Verbaut habe ich nicht, aber im BIOS deaktiviert. Jetzt habe ich eine GT 610 vorübergehend eingebaut, die ohne Treiber einwandfrei funktioniert. Nur die Intel macht Probleme.