

**Erledigt**

## **Neu Neu nur bei uns in Deutsch.....Neue Ozmosis Anleitung für neue Version**

**Beitrag von „Rendsburger“ vom 3. Oktober 2014, 16:48**

"Für MacPro5.1/6.1 musst du die AppleTyMCEDriver.kext löschen. "

Ja, ist bekannt. Sind auch gelöscht. Bei Vorhandensein gibt es eine KernelPanic. Indiesem Fall waren die Laufwerke einfach nicht mehr bootbar. Nach dem neuen Aufspielen des BIOS mit den vorhering NVRAM Einträgen ging das dann wieder. Problem gelöst via defaults.plist.  
Gruss R.