

Erledigt

Was mache ich blass falsch ? :-(

Beitrag von „edischneider“ vom 4. Oktober 2014, 00:24

Hello Forum,

Ich versuche nun Mavericks 10.9.5 via Ozmosis auf meinen Hackintosh (Gigabyte Z77-DS3H Rev. 1.1, i7 3.4 sprich 2600k, GTX550TI, 16 GB Ram, 120GB SSD) aufzuspielen und nach dem ersten Reboot (Mavericksinstallation dauert knappe 4 Minuten) kriege ich immer wieder diese Kernelpanik <http://www.directupload.net/file/d/3765/zbdsmhxp.jpg.htm>

Danach kann ich gar nicht mehr vom Stick booten, kriege immer die Kernelpanikmeldung und automatischen Reboot.

Um aus der Rebootschleife zu entkommen und Mavericks frisch installieren zu können, muss ich das Ozmosis Bios Ozmosis Mod für das Z77-D3H Rev 1.0/1.1 Version F23b per Qflasch frisch flashen and letztendlich scheitert es erneut mit <http://www.directupload.net/file/d/3765/zbdsmhxp.jpg.htm>

Ja, ich besitze eine original Snow-Leopard DVD.

Danke fuer einen Rat,

Edi