

Erledigt

GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „thommel“ vom 4. Oktober 2014, 20:54

[griven](#),

habe heute noch mal mit der AppleHDA aus Multibeast 6.0.1 probiert, mit folgendem Ergebnis.Kein Ton.

AppleHDA	2.5.2-toledaALC885	10.10.13 18:44	Ja	Unbekannt
AppleHDAController	2.5.2	10.10.13 18:44	Ja	Apple

```
Version: 2.5.2-toledaALC885
Zuletzt geändert: 10.10.13 18:44
Paket-ID: com.apple.driver.AppleHDA
Geladen: Ja
Informationen: 2.5.2fc2, Copyright Apple Inc. 2005-2013
Erhalten von: Unbekannt
Art: Intel
Architekturen: x86_64
64-Bit (Intel): Ja
Ort: /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext
Kext-Version: 2.5.2fc2
Lade-Adresse: 18446743521844000000
Ladbar: Nein
Fehler bei der Unterschriftenvalidierung: Kext signature validation error code -67030
Abhängigkeiten: Erfüllt
Signiert von: Unbekannt
```

Es funktioniert sonst alles bis auf die Verzögerung beim Ton.

Viele Grüße
Thomas