

Erledigt

## GA-EX58-UD5 RealtekALC 889a kein Sound

Beitrag von „thommel“ vom 5. Oktober 2014, 01:47

[MacGrummel](#),

so alles wieder in Ordnung 😬 habe erst eben eine Rücksicherung gemacht. Habe zwei baugleich SSD verbaut eine zum testen und eine zum sichern. Wollte auf beiden Platten die Apple Bluetooth Tastatur und das Touchpad installieren. Auf der ersten Platte klappte alles prima als ich es dann auf die zweite Platte installierte kam die ganze Sache durcheinander. Nichts ging mehr.

Habe aber am Anfang noch eine einfache HDD mit einer Sicherung versehen zum Glück. Alles wieder in Ordnung.

Danke für die Datei werde ich mir mal anschauen, schön sich gegenseitig zu helfen.

Die Systemdefinition habe ich auch über Clover erstellt. Wird alles richtig angezeigt bis auf den Prozessor. Dafür hatte ich von Griven eine Hex Zahl bekommen die unter Mavericks funktionierte aber unter Yosemite eben nicht.

Viele Grüße  
und vielen Dank  
Thomas