

Erledigt Eee PC 1201N USB nur 1.1

Beitrag von „tomatoes“ vom 6. Oktober 2014, 22:55

Doch WLAN ist an Board wie bei jedem Mobilrechner, die Karte wird jedoch unter OSX nicht unterstützt. Hier soll es aber erstmal um USB gehen, sowie um die imho lahme Geschwindigkeit der SSD (wobei der SuperDuper Test womöglich nicht sehr aussagekräftig ist) also mir gehts ums USB. USB Chip sollte im Chipsatz integriert, MCP79, mehr weiss ich auch nich...