

Erledigt

Lenovo G510 Speedstep funktioniert nicht

Beitrag von „Griven“ vom 11. Oktober 2014, 02:08

Wird die AppleIntelCPUPowermanagement.kext überhaupt geladen? Schau mal bitte nach ob Du nicht irgendwo auf dem System noch eine NullCPUPowermanagement.kext hast denn falls die vorhanden ist kannst Du patchen soviel Du willst, da wird dann nix passieren 😊