

Erledigt

Blackscreen während Installation of Gigabyte B75M-D3H, ML

Beitrag von „Griven“ vom 12. Oktober 2014, 15:52

Der Fehler sagt an sich nichts anderes aus, als das OSX das BootVolume nicht finden kann bzw. nicht ansprechen kann. Bei Festplatten liegt es meist am fehlenden AHCI Modus, bei USB Boot Geräten an fehlender Treiber Unterstützung. Gerade beim Versuch von USB zu installieren stelle sicher, dass der Stick an einem der USB2 Ports hängt, denn die funktionieren anders als ihre USB3 pendants nativ unter OSX.