

Erledigt

Probleme nach NVIDIA SLI Ausfrüstung

Beitrag von „AndiVienna91“ vom 16. Oktober 2014, 01:43

Dessen bin ich mir bewusst, danke.

Aber booten sollte es...

Zumindest tut es das bei anderen.

Ich denke auch, dass es eher an der geänderten Steckerbelegung liegt und/oder an der Tatsache, dass die "Hauptkarte" jetzt eine andere ist. Logischerweise zwar immer noch eine 660er aber von einem anderen Hersteller (der Mix hat sich so ergeben, war nicht geplant...macht für den Betrieb im eigentlichen auch keinen Unterschied).

Mit abgezogener SLI-Bridge gibt es das selbe Ergebnis obwohl OSX serwohl zwei voneinander unabhängige Karten erkennen sollte.

Also, dass ich von SLI unter OSX keinen Nutzen haben werde ist mir bewusst, ich würde aber gerne ohne Um- oder Rückbauten wieder ganz normal in beide Systeme booten können und hoffe mal, dass jemand einen Tipp für mich hat.