

Erledigt

Yosemite 10.10 Realtek ALC888S KEIN SOUND!

Beitrag von „DerAppler“ vom 17. Oktober 2014, 21:46

Das Problem ist, dass Multibeast zwar aktualisiert wurde, aber teilweise noch alte Kexte enthalten sind. Wie in deinem Fall. Also wird höchstwahrscheinlich der Kext unter Yosemite noch nicht unterstützt. Probier vielleicht mal, ob Voodoo HDA funktioniert. Wäre zwar nur improvisiert, aber ne Übergangslösung, bis es was aktuelles gibt.