

Erledigt

Yosemite Installation Mit Diskmaker X schlägt fehl

Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2014, 12:21

Wie hast du die 894er Version geflasht? Hast du das andere Bios (1479) auf "defaultwerte" zurückgestellt und gesichert, bevor du die 894er Version geflasht hast? Ich habe die Erfahrung gemacht, das man zuerst die originale Bios Version von Gigabyte flasht und dann erst die andere Ozmosis Version!