

Erledigt

Kernelpanic nach Multibeast Installation - Mavericks

Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Oktober 2014, 12:28

Und nicht vergessen, nach dem flashen, folgendes im Bios einzustellen:

Bei Benutzung der internen Grafik:

Initialisierung des Monitors : IGFX

Interne Grafik : Aktiviert

Interne Grafikspeichergröße: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

[DVMT](#) insgesamte Speichergröße : MAX

Bei Benutzung der externen Grafik:

Initialisierung des Monitors : PEG

Primary PEG: Auto

Interne Grafik: Deaktiviert

SATA Modus auf AHCI

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

Falls vorhanden vt-D : Disable