


Erledigt

OS X Yosemite und R9 290X

Beitrag von „MokkaSchnalle“ vom 20. Oktober 2014, 21:38

So, habe die Kexte gerade installiert.

Also das Problem mit dem flackern ist weg, aber ich habe jetzt ein neues Problem 

In Über diesen Mac steht jetzt 290X 8MB, und so fühlt es sich auch an...

Alles laggy etc.

Kann man das auch noch beheben?

Framebuffer ist jetzt "ATY, Futomaki"