

Erledigt

Yosemite Installation Mit Diskmaker X schlägt fehl

Beitrag von „thomaso66“ vom 21. Oktober 2014, 12:09

Also Dual Chanel muss weder im BIOS noch sonst wo aktiviert werden.

Du hast die Beiden RAM Module aber auch in einer Speicher Bank installiert? Also in die Schwarzen **oder** in die Grauen Steckplätze.