

Erledigt

Saubere Unibeast 5.0.1 Mavericks Installation und dann Yosemite Update -> FEHLER

Beitrag von „Griven“ vom 21. Oktober 2014, 23:39

Dein Problem ist kein USB sondern ein Grafik Problem...

Dein Rechner verfügt über 2 Grafikkarten sofern ich das Deiner Signatur entnehmen kann und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Wie hast Du Dein Bios eingestellt bzw. kannst Du im Bios eine der beiden Karten als exklusiv genutzte einstellen? Das Problem an der Stelle ist, dass sich die HD4000 und die Geforce in die Quere kommen. Yosemite verfolgt beim Boot eine 2 Stage Strategie sprich die erste Bootstage wird über VESA Standart an alle Grafikkarte ausgegeben in der 2. Stage wird dann der Grafiktreiber geladen und in den "korrekten" Grafikmodus umgeschaltet. In Deinem Fall sieht mir das fast so aus als wäre im 1. Stage noch die HD4000 aktiv und im 2. Stage wird dann versucht die GeForce Treiber zu laden und auf die GeForce umgeschaltet was dann natürlich nicht geht, weil die ja keine eigenen Ausgänge besitzt und OSX nun mal nichts mit Optimus anfangen kann.