

Erledigt

GA87XUD5 TH Umstieg von Unibeast&Multibeast auf Ozmosis und sonst (fast) nix

Beitrag von „MarkB“ vom 27. Oktober 2014, 17:14

Ich habe Ich habe seit geraumer Zeit GA87XUD5 TH mit nem i7 K Prozessor bis dato lief das system immer unter Unibeats und Multibeast

da hier Updates immer etwas mit Aufwand verbunden sind und sich doch immer wieder Ärger mit dem einen oder anderen Treiber einstellt...

dachte ich mir versuche ich mal Ozmosis in meinem Fall die 1479 Version.

...nach etwas hin und her läuft es jetzt doch recht stabil und unproblematisch

BT und Wlan funktionieren nicht ansonsten teste ich es noch...

Das Bios Update

Ozmosis Mod Bios File auf nen USB Stick - (FAT Formatiert)

und über die Bios eigene Rotine installiert

Bios auf Defaults zurückgestellt und in meinem Fall int Grafik und Sound ausgeschaltet

Bootfähigen Yosemite Stick eingesteckt und von Ihm gestartet (erstellt via DiskmakerX)
Zielmedium ausgesucht installiert

User: Test (richtiger User kommt später)...

Alles läuft soweit out of the Box!

Alle system Updates installieren

Neustart und weitere Vorbereitung für Datenübernahme:

Alle Extensions, Frameworks des alten systems mit denen des neuen jungfräulichen vergleichen im Zweifelsfalle immer die des jungfräulichen OSX nehmen. Alle was via Unibeast

oder Multibeast installiert wurde löschen bzw durch das Original von Apple ersetzen.
Vor allem Fake SMC muss weg...

Datenübernahme:

das alte User Verzeichnis an seinen neuen Ort kopiert
neuen User via Systemsteuerung eingerichtet (gleicher Name und PW wie vorher)
system erkennt das der Userfolder bereits da ist und fängt ob es selbigen verwenden soll - was ich bejahe.

anschl **Migrationassi** starten und nur noch **programme emigrieren...**

Jetzt noch mal zugriffsrechte reparieren
und Neustart...

Bei mir lief jetzt alles hervorragend ...

bis auf die Tatsache das ich meine externe ETH Karte nicht auf Built In setzen kann. Da ich keine Chameleon etc installiert habe und auch keine Extra Ordner habe bzw brauchte habe ich etwas Sorge hier mit dem Wizard was zu machen - gibts da nicht noch ne andere Möglichkeit wie ich das fixen kann?

SystemConfiguration plist und netzwerkkarten alle gelöscht und neu angelegt - hat mir diesbezügl. nicht geholfen. Internen Eth karte funktioniert mit der Dual Port nicht - somit muss die ausgeschaltet bleiben.

Die Dual Port allein funktioniert perfekt - DHCP, Internet - alles mit original Apple Treibern
nur wie bekomme ich die BuildIn?